

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA¹

1. Pályázat megvalósulási címe(i): 1112 Budapest, Sasadi út 108-110. A épület.....
2. A pályázó társasház / lakásszövetkezet:
 - Neve: TÁRSASHÁZ.....
 - Levelezési címe (ir.szám): 1114 Budapest, Bocskai út 15.....
3. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?
igen / nem / arányosítással (A megfelelő rész aláhúzendó)
4. A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített? *igen / nem (A megfelelő rész aláhúzendó)*
5. A képviselő személy neve: Pánczél Erzsébet.....
telefonszáma: 06 30 433 2608.....
6. A Támogatási szerződésben támogatásként elnyert összeg: 320.000..... Ft
7. A támogatási cél, felújítási munka megnevezése: kémények és szellőzők felújítása.....
8. Elszámolási határidő: **2016. december 9. 12,00 óra**
9. Teljes felújítási költség: 2.504.297.....Ft
10. Támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség:2.504.297.....Ft
11. Támogatás összege (Ft): 320.000.-
12. Önerő összege (9. pont - 11. pont): 2.184.297.....Ft
13. Melléklet: Költségösszesítő lap:1..... db

Budapest 2016. év.....február.....hónap...22.....nap

Pánczél Erzsébet
.....
közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

IGAZOLÁS (Önkormányzat tölti ki)

<p>1. Szakmai igazolás (pecsét helye)</p> <p>Szakmai teljesítést és a kifizetés jogosságát igazolom, <u>320.000</u> Ft kifizethető. Bp., 20<u>17</u> hó <u>02</u> nap <u>29</u> <i>[Signature]</i> aláírás</p>	<p>2. Pénzügyi igazolás</p> <p>Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét <u>320.000</u>,- Ft összegben igazolom / nem igazolom. Aláírás: <i>[Signature]</i> <u>2017. FEBR. 28.</u> Dátum: <u>2017. 02. 29.</u> A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:</p>
---	---

Támogatottnak lejárt határidejű elszámolási kötelezettségel nincsenek.

2017. MÁRCIUS 02.

[Signature]
.....
aláírás

¹ A költségeket a **Költségösszesítő lappal** megegyezően kell kitölteni.

Támogatás elszámolásának tartalomjegyzéke

Pályázat megvalósulási címe(i): 1112 Budapest, Sasadi út 108-110. A épület

Pályázó társasház/lakásszövetkezet neve: TÁRSASHÁZ Sasadi út 108-110.

1. ...1..... db **Támogatás elszámolása és költségösszesítő lap** (Pályázati kiírás 10. sz. melléklete)
2. ...3..... db **számla** a Pályázati kiírás XIV. A támogatások elszámolása és határideje, 7. c) pontja szerint készült másolat, a műszaki ellenőr jóváhagyásával,
3. ...3.....db **átutalási igazolás**, hogy a társasház önereje kifizetésre került a vállalkozó részére,
4. ...0.....db **pénztári kifizetési bizonylat**,
5.1.....db **számlarészletező**, tételes kivitelezői költségvetés, amely tükrözi a ténylegesen elkészült munkákat, és végösszege megegyezik a számla összegével,
6.1.....db **beszámoló** (Pályázati kiírás 9. sz. melléklete),
7.1.....db **kivitelezői nyilatkozat** a kivitelezési munkákra vonatkozó szabványok és előírások betartásáról,
8.1.....db **műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv** – amely a készre jelentett munka 100 %-os teljesítését igazolja -, a műszaki ellenőr aláírásával,
9.1.....db **szükség szerinti szakvélemények** Főkéntűsz (Pl. FŐKÉTÜSZ, kéményjavítási munkánál, ill. FŐGÁZ, gázvezeték felújítási munkánál)
10. egyéb bizonylatok (nem kötelező, pl. megvalósulási terv):
 - db
 - db
 - db

Budapest, 2016. február 22.

Pauwél

Pauwél Csaba

közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

Átvétel: Hiánytalan / Hiányos

Budapest, 2016. 7. 08. 29.

Balazs

Átvevő

Hiánypótlási benyújtva: 2016.

Átvevő

A számlal kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:
n+n trading Építőipari Kft.
 2700 Cegléd, Zerge u. 17.
 Adószám: 14937989-2-13
 Cégj.sz.: 13-09-132173
 Bsz.sz.: 10918001-00000083-30850007

A vevő neve, címe:
TAKSAS#A2
Rp. 1112
Sasadi u. 108-110

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
kezdő és záró					
felújítás "A" épület					787.402
.....					

A számlaérték áfa nélkül: 787.402
 Az áfa kulcsa 27% és összege: 212.598
 A számla végösszege: 1000.000

A számlal kibocsátó neve, címe, aláírása, adószáma:
n+n trading Építőipari Kft.
 2700 Cegléd, Zerge u. 17.
 Adószám: 14937989-2-13
 Cégj.sz.: 13-09-132173
 Bsz.sz.: 10918001-00000083-30850007

A vevő neve, címe:
TAKSAS#A2
Rp. 1112
Sasadi u. 108-110

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői	Áfa kulcsa	M.e.	Mennyisége	Egységára (áfa nélkül)	Értéke (áfa nélkül)
"A" épület záró és					
szellőző ólépítés					
- Vegvámla					554.565
.....					
Elmarásra a XI ker. Újbuda Önkormányzata					
XIX/58/367/2016. sz. költségvetési módosítás					
tehén 320.000 Ft összegben.					
.....					

A számlaérték áfa nélkül: 554.565
 Az áfa kulcsa 27% és összege: 149.732
 A számla végösszege: 704.297

A számla kiadójának neve, címe, adószáma:

n-n trading Építőipari Kft.
 2709 Csepel, Zengye u. 17.
 Adószám: 14537900-2-13
 Cégsz.: 13-09-132173
 Bsz.sz.: 10918001-00000083-30850007

A vevő neve, címe:

TARSAHAZ

1

Bp. 1112

Sásadi u. 108-110

NYT

Közösségi adószáma: HU

Közösségi adószáma:

A fizetés módja:

Átutalás

A teljesítés időpontja:

2016. 08. 23.

A számla kelte:

2016. 08. 23.

A fizetés határideje:

2016. 08. 30.

A termék (szolgáltatás) megnevezése, besorolási száma és egyéb jellemzői

Áfa kulcsa

M.e.

Mennyiség

Egységára (áfa nélkül)

Értéke (áfa nélkül)

A" épület keményfelületési munkák

I. részszámla

629.921

A számlaérték áfa nélkül:

629.921

Az áfa kulcsa 27 % és összege:

170.079

A számla vevőösszege:

nyolcszáz ezer forint

800.000

Erővel ellátott másként.

2016. dec. 06.

Pápai Erika



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
1111 BUDAPEST
KARINTHY F. ÚT 16.

7700000275217336 #0-0000-000



1104

PÉ PLUSZ EM KFT
BUDAPEST
BOCSKAI ÚT 15
1114

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.09.30
KIVONATSZÁM: 024/2016 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
SASADI ÚT 108-110 C THÁZ ÜZ

BUDAPEST
SASADI ÚT 108-110.C.
1112

MKTC

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKAROS SZÁMLACSOMAG – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11711034-20038870

IBAN: HU46 1171 1034 2003 8870 0000 0000

IDŐSZAK: 16.09.01-16.09.30

SZÁMLA NEVE: SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "A"ÉP.

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANÉM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.09.01	16.09.01	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10918001-00000078-77520002, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, PÉ plusz EM Kft, 109180010000007877520002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201609019413669, 2016.09.01, (5.)EB 08: havi képviseleti díj, N	-18.000
16.09.05	16.09.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0204, 11773023-07663316, ZÁICZNE TOLNAI MÁRIA, KÖZÖS KÖLTSÉG	13.000
16.09.05	16.09.05	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.9923, 10918001-00000083-30850007, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, N+N Trading Kft, 109180010000008330850007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201609059450783, 2016.09.05, (5.)EB 9590786szla.kemény II részszámla, N	-1.000.000
16.09.07	16.09.07	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZKIFIZETÉS, F.1104, GÉL VIVIEN ÁGNES, 1181 BUDAPEST REVICZKY GY. U.59 2/24, Ig.sz.CSH	-50.000
16.09.08	16.09.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.1100, 11773119-09875630, HORVÁTH LAJOSNÉ LAF	13.000
16.09.12	16.09.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.1100, 11773119-06047506, MÁK KÁROLY ÉS N LAF	13.000
16.09.12	16.09.12	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10900004-00008600-50001208, ERDOS, ANITA, JUDRIT KFT., 109000040000860050001208, BACXHUHB, (2.)NOTPROVIDED, IZVTR-128127070, 2016.09.12, (5.)ERDOS ANITA, KOZOS K MARC-APR 2016 +TARTOZAS 2015, BP XI, SASADI 108/110, II EM I, N, (13.)SE, TORNSLINGAN 24 LGH 1301142 61 TRANGSUND, HU, BUDAPEST	25.000
16.09.13	16.09.13	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10205000-04915999-00000000, NAGY DOMOKOS IMRE, Társasház Budapest XI, Sasdi út 108-110/A, 102050000491599900000000, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 210205000201609131504391, 2016.09.13, (5.)Közös költség, N, (13.)HU	13.000
16.09.14	16.09.14	BEFIZ.KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL, F.1104, PINTÉR ISTVÁN, 11.12 BPEST SASADI ÚT 108-110/A 1/3, 2016/09HAVI	13.000
16.09.15	16.09.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10300002-50803406-11113285, GAJDOS MÁRTON MKB, SASADI ÚT 108-110, TÁRSASHÁZ, 103000025080340611113285, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FT16245011014872, 2016.09.15, (5.)GAJDOS MÁRTON, 2016 SZEPTEMBERI KÖZÖS KÖLTSÉG, N	-13.900
16.09.15	16.09.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.1104, 10300002-10540250-49010010, BENEDEK ANDRÁS, TÁRSASHÁZ 1112 BP., SASADI ÚT 108-110/A, 103000021054025049010010, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FT16259082000160, 2016.09.15, (5.)BENEDEK ANDRÁS 1112 BP. SASADI ÚT 108-110/A II.EM.3. LAKÁS KÖZÖS KTG ÉS 3SZ. GKT KÖZÖS KTG ÉS BIZTOSÍTÁS, N	16.550
16.09.19	16.09.19	BEFIZ.KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL, F.1100, MÁK KÁROLY, 1112 BUDAPEST SASADI U.108-110/A	130.500
16.09.29	16.09.29	LAKÁSFENNTARTÁS-DÍJBESZEDŐ, F.1104, 517126501, DÍJBESZEDŐ RT, 471745262	-13.078
16.09.30	16.09.30	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-5.530
16.09.30	16.09.30	KÉSZPÉNZ ÁTUT. MEGBÍZ.DÍJ*	-402
16.09.30	16.09.30	FORGALMI KÜLÖNDÍJ*	-3.414
16.09.30	16.09.30	KAMATJÓVÁÍRÁS, 16.08.31-16.09.29, Bruttó kamat: 6; Kamatadó: 1	5
16.09.30	16.09.30	SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-496

NYITÓ EGYENLEG:

1.580.221

ZÁRÓ EGYENLEG:

739.356

EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

0

ELŐJEGYZETT FORGALMI KÜLÖNDÍJ:

29

ELŐJEGYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA):

0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN:

1.090.920

JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:

250.055

ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:

0

ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG:

0

ELŐJEGYZETT HITELKAMAT:

0

FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET:

0

Eradekivel egyező másolat

2016. 12. 06

Pavol Eubt

770000292030755

#0-0000-000



1104

PÉ PLUSZ EM KFT
BUDAPEST
BOCSKA UT 15
1114



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:

OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ

1111 BUDAPEST

KARINTHYF. ÚT 16.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKENTÉSI SZOLGÁLTATÁS ALÁÍRÁS ÉS

RECSEI NÉLKÜL JÁR EL.

AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXCVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLA ADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NADOR U. 16.

ADÓSZÁM: 10537914-4-44. AFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44.

KÖZSÉGE ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KÉLTÉ:

2018.12.30

KIVONATSZÁM:

027/2016 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ

BUDAPEST

SASADI ÚT 108-110 C

1112

MKTC

1 SZ. PELDANY

1 LAP/3 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666 (06 40) 366 666 (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKAROS SZÁMLACSOMAG - PÉNZFÖRGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11711034-20038870

BAN: HU46-1171-1034-20038870-0000-0000

IDŐSZAK: 16.12.01-16.12.30

SZÁMLA NEVE: SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "A" ÉP.

BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

LATRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP

MEGNEVEZÉS

ÖSSZE

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZE
16.12.01	16.12.01 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 1104-109-800100000078-77520002 SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "A" ÉP. PÉ PLUSZ EM KFT. 109180010000007877520002 OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED 1171103420161201937105120161201 (6) KÉRVISELETI DÍJ: N	-18.000
16.12.05	16.12.05 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F: 0204-11773023-07663315 ZAIGZNE TOLNAI MARIA KÖZÖS KÖLTSEG	13.000
16.12.05	16.12.05 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 1104-10205000-04915999-00000000 NAGY DOMOKOS IMRE Társasház Budapest XI. Sasadi út 108-110/A-102050000491599900000000 OKKHBHUHB (2) NOTPROVIDED: 210205000201612051608324 2016.12.05 (5) Közös költség: N (13) HU	13.000
16.12.06	16.12.06 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 8623-10916001-00000083-30650007 SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "A" ÉP. PÉ PLUSZ EM KFT. 109180010000008330650007 OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED 117110342016120607211 2016.12.06 (5) E	-18.000
16.12.08	16.12.08 ÁTUTALÁS (OTB-N BELÜL): F: 1100-110773119-09875690 HORVÁTH LAJOSNÉ LAF	13.000
16.12.12	16.12.12 ÁTUTALÁS (OTB-N BELÜL): F: 1100-11773119-08047508 MAK KÁROLY ÉS N. KÖZÖS KTG LAF	13.000
16.12.12	16.12.12 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 1104-10300002-50803406-11113285 GAJDOS MARTON MKB SASADI ÚT 108-110 TÁRSASHÁZ-103000025080340611113285 MKKHBHUHB (2) NOTPROVIDED: FT16337011005502 2016.12.12 (6) GAJDOS MARTON 2016 DECEMBERI KÖZÖSKÖLTSEG: N	13.000
16.12.13	16.12.13 ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL): F: 9923-11705995-21299044 Dr. Bálint Csaba EB 2922214 szla	-6.567
16.12.14	16.12.14 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 9923-10102093-04853203-01000002 SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 101020930485320301000002 OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 11711034201612149370510 2016.12.14 (5) EB: 606676685 ügyfélkód 177357SZE16 szla: N	-52.491
16.12.14	16.12.14 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 9923-19203892-08001843-40010032 SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ: DIJBESZEDŐ HOLDING ZRT-192038920800184340010032 OTPVHUHB (2) NOTPROVIDED: 11711034201612149370576 2016.12.14 (5) EB: 532736558 szaz 473498205 toho: N	-32.445
16.12.14	16.12.14 BERZ.KP. ÁTUT-MEGBÍZÁSSAL: F: 1106-PINTER ISTVÁN-1112 BP SASADI U. 108-110 A ÉP. 1/3 2016/12. HÓ KÖZÖSKÖLTSEG	13.000
16.12.15	16.12.15 NAPIKÖZBENI ÁTUTALÁS: F: 1104-10300002-10540250-49010010 BENEDEK ANDRÁS TÁRSASHÁZ 1112 BP SASADI ÚT 108-110/A-103000021054025049010010 MKKHBHUHB (2) NOTPROVIDED: FT16350078000288 2016.12.15 (5) BENEDEK ANDRÁS 1112 BP SASADI ÚT 108-110/A II. EM. 3. LAKÁS KÖZÖS KTG ÉS 3 SZ. GKT KÖZÖS KTG ÉS BIZTOSÍTÁS: N	16.550
16.12.16	16.12.16 POSTAI BEFIZETÉSEK: F: 1104-11799996-55555555-000000001 1. POSTAI FÖRGALOM POSTAI JOB DATUM: 16/12/15 TELEPÍTETT UTALVÁNY: NAPIIND2111 TETELSZÁM: 00000001	40.000
16.12.27	16.12.27 VILÁMOSENERGIA DÍJ: F: 1104-2601939109-ELMU-ÉMASZ ENERGIASZOLGÁLTATÓ ZRT. 0052062830	-516
16.12.29	16.12.29 LAKÁS FENNTARTÁS-DIJBESZEDŐ: F: 1104-517126501-DIJBESZEDŐ RT. 474224168	-13.078
16.12.30	16.12.30 PÉNZFÖRGALMI JUTALÉK	3.454
16.12.30	16.12.30 ÁLLANDÓ ÉRTÉKNAP MEGB. DÍJ*	-110
16.12.30	16.12.30 KÉSZPÉNZ ÁTUT-MEGBÍZ. DÍJ*	201
16.12.30	16.12.30 FÖRGALMI KÜLÖNDÍJ*	-1.526
16.12.30	16.12.30 KAMATJÓVÁÍRÁS: 16.11.30-16.12.29 Bruttó kamat: 4. Kamatadó: 1	3
16.12.30	16.12.30 SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ*	-496

Erősen ajánlott mással 2017.02.27

Páner



SZÁMLAVEZETŐ FIÓK NEVE, CÍME:
 OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ
 1111 BUDAPEST
 KARINTHY F. ÚT 16.

7700000270375674 #0-0000-000



1104

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ÉS PECSÉT NÉLKÜL HITELES.
 *AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.
SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
 ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
 KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE: 2016.08.31
KIVONATSZÁM: 023/2016 N
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
 SASADI ÚT 108-110 C THÁZ ÚZ

PÉ PLUSZ EM KFT
 BUDAPEST
 BOCSKAI ÚT 15
 1114

BUDAPEST
 SASADI ÚT 108-110.C.
 1112

MKTC

1.SZ. PÉLDÁNY

1.LAP/2 LAP

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT

TAKAROS SZÁMLACSOMAG – PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLA

SZÁMLASZÁM: 11711034-20038870

IBAN: HU46 1171 1034 2003 8870 0000 0000

IDŐSZAK: 16.07.30-16.08.31

SZÁMLA NEVE: SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ "A"ÉP.

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

LÁTRA SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

DEVIZANEM: HUF

FORGALMAK

KÖNYVELÉS/ÉRTÉKNAP	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG	
16.08.02	16.08.02	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10900004-00008600-50001208, ERDOS, ANITA, JUDRIT KFT., 109000040000860050001208, BACXHUHB, (2.)NOTPROVIDED, IZVTR-124057115, 2016.08.02, (5.)ERDOS ANITA, KOZOS KOLTSEG JULI 16 BP, XI, SASADI 108/110. II EM I, N, (13.)SE, TORNSLINGAN 24 LGH 1301142 61. TRANGSUND, HU, BUDAPEST	13.000
16.08.03	16.08.03	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10900004-00008600-50001208, ERDOS, ANITA, JUDRIT KFT., 109000040000860050001208, BACXHUHB, (2.)NOTPROVIDED, IZVTR-124190546, 2016.08.03, (5.)KOZOS KOLTSEG JUNI 2016 ERDOS ANITA, BP, XI KER SASADI ÚT 108/110, II EM I, N, (13.)SE, TORNSLINGAN 24 LGH 1301142 61. TRANGSUND, HU, BUDAPEST	13.000
16.08.04	16.08.04	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9923, 11711034-20019550, Társasház Sasadi 108-110 C.ép., EB 88456665 szla csatorna tisztítás	-50.151
16.08.04	16.08.04	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.9923, 11711034-20019550, Társasház Sasadi 108-110 C.ép., EB 88456665 szla csatorna tisztítás	-47.157
16.08.05	16.08.05	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.0204, 11773023-07663316, ZAICZNÉ TOLNAI MÁRIA, KÖZÖS KÖLTSÉG	13.000
16.08.08	16.08.08	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.1100, 11773119-09875630, HORVÁTH LAJOSNÉ LAF	13.000
16.08.12	16.08.12	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL) , F.1100, 11773119-06047506, MÁK KÁROLY ÉS N LAF,	13.000
16.08.12	16.08.12	BEFIZ.KP.ÁTUT.MEGBÍZÁSSAL , F.1106, PINTÉR ISTVÁN, 1112 BP SASADI U.108-110.A.ÉP./3, 2016/08 HAVI KÖZÖSKÖLTSÉG	13.000
16.08.12	16.08.12	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10205000-04915999-00000000, NAGY DOMOKOS IMRE, Társasház Budapest XI: Saadi út 108 110/A, 102050000491599900000000, OKHBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 210205000201608121645726, 2016.08.12, (5.)Közös költség, N, (13.)HU	10.000
16.08.15	16.08.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10300002-50803406-11113285, GAJDOS MÁRTON MKB, SASADI ÚT 108-110, TÁRSASHÁZ, 103000025080340611113285, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FT16217011015400, 2016.08.15, (5.)GAJDOS MÁRTON, 2016 AUGUSZTUSI KÖZÖS KÖLTSÉG, N	13.000
16.08.15	16.08.15	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10300002-10540250-49010010, BENEDEK ANDRÁS, TÁRSASHÁZ 1112 BP., SASADI ÚT 108-110/A, 103000021054025049010010, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FT16228092000157, 2016.08.15, (5.)LAKÁS+GKT KÖZÖS KTG ÉS BIZTOSÍTÁS, N	13.550
16.08.17	16.08.17	PÉNZTÁRI KÉSZPÉNZBEFIZETÉS , F.3801, PETÉNYI DR CSIGE KATALIN, 4028 DEBRECEN DAMJANICH U 34 3/14, 2016.07-08.HAVI KÖZÖS KTG	26.000
16.08.18	16.08.18	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 14100000-23518449-01000007, ARA-LLOYD HUNGÁRIA KFT, Társasház Közös költség 1112 Budapest Sasadi út 108-110 A é, 141000002351844901000007, MAVOHUHB, (2.)2016081700056291410000020160818, 2016081700056291410000020160818, 2016.08.18, (5.)társasházi közös költség Bp. 11.ker Sasadi út 108-110 A.é, N	18.700
16.08.19	16.08.19	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.1104, 10900004-00008600-50001208, ERDOS, ANITA, JUDRIT KFT., 109000040000860050001208, BACXHUHB, (2.)NOTPROVIDED, IZVTR-125992649, 2016.08.19, (5.)KOZOS KOLTSEG AUG 2016 ERDOS ANITA, BP, XI KER SASADI 108/110, II EM I, N, (13.)SE, TORNSLINGAN 24 LGH 1301142 61. TRANGSUND, HU, BUDAPEST	13.000
16.08.24	16.08.24	NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS , F.9923, 10918001-00000083-30850007, SASADI ÚT 108-110 ABC THÁZ, N+N Trading Kft, 109180010000008330850007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11711034201608249366256, 2016.08.24, (5.)EB 9590766 szla kémény 1 részszámla, N	-800.000
16.08.29	16.08.29	LAKÁSFENNTARTÁS-DÍJBESZEDŐ , F.1104, 517126501, DÍJBESZEDŐ RT, 470791525	-13.078
16.08.31	16.08.31	PÉNZFORGALMI JUTALÉK*	-4.016
16.08.31	16.08.31	KÉSZPÉNZ ÁTUT. MEGBÍZ.DÍJ*	-201

Erőteljesebben megköszönöm a segítséget.

2016. 11. 06. Pávai Erika



FŐKÉTŰSZ
FŐVÁROSI KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.
BUDAPESTI FŐVÁROSI KÖZTISZTASÁG ZRT. TAGJA

FŐKÉTŰSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Postacím: 1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0664
Fax: 06/1-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu

FŐKÉTŰSZ



6 006 005 7
Kéményseprő-ipari
nyilatkozat



<p>Közszolgáltató: FŐKÉTŰSZ Kft. MSZO 1142 Budapest, Rákospatak utca 70 - 72</p>	<p>KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL</p> <p>A NYILATKOZAT-ban foglaltak egy éven belül használhatók fel, azt követően új vizsgálat elvégzése és NYILATKOZAT kiadása szükséges.</p>	<p>Nyilatkozatszám: 21596/2016/MS/MU... 70-72 Rendelészám: 160000283751 MS11122MV Iktatószám:</p>
---	--	---

Az ingatlan címe, helység: 1112 Budapest, Sasadi út 108/A - 110/A			
Tulajdonos: TÁRSASHÁZ XI. Sasadi u. 108-110/A 1112 Budapest, Sasadi út 108 - 110/A 1 ép.			
Megrendelő neve: TÁRSASHÁZ XI. Sasadi u. 108-110/A			
Megrendelő címe: 1112 Budapest, Sasadi út 108 - 110/A 1 ép.			
Az épület jellege: Társasház	Helyrajzi szám: 2304	Tengerszint feletti magasság:	Égéstermék-elvezetők db száma: 16
A megrendelt műszaki vizsgálat célja: Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata			
Nyilatkozat tárgya: Előzetes kéményseprő ipari nyilatkozat / HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ NEM HASZNÁLHATÓ FEL!			

Általános követelmények és feltételek:
Kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatunkat az MSZ.845:2012 sz. -Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése- szabvány figyelembevételével végeztük.
A tárgyi nyilatkozat kizárólag gravitációs égéstermék elvezetés esetén érvényes!
A tárgyi nyilatkozat nem építési engedélyezési eljáráshoz készült!
Nyitott égésterű tüzelőberendezések égési levegő-utánpótlásról, az engedélyezett gázterv, hő- és áramlástechnikai méretezés figyelembevételével gondoskodni szükséges!
Felhívjuk a figyelmet, hogy tervezés és kivitelezés során a tüzelőberendezés telepítésének és üzemeltethetőségének vonatkozásában a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. mindenkori állásfoglalása és a -gáz csatlakozó vezetékekre, a felhasználói berendezésekre és a telephelyi vezetékekre vonatkozó- Műszaki Biztonsági Szabályzat előírásai az irányadók.
A nyilatkozat gáz-készülék cseréhez illetve új készülék telepítéséhez nem érvényes!
A szellőző és égési levegő utánpótlására csak minősített levegő-bevezető szerkezet vehető figyelembe!
Nyitott égésterű, bármilyen tüzelőanyaggal üzemelő, húzat, szívás vagy túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakozó tüzelőberendezés telepítési helységével légtér-összeköttetésben levő, vagy azonos helyiségben mesterséges elszívás (depressziós szellőzés) - pl.: páraelszívó, fürdőszoba ventilátor, stb. – alkalmazása TILOS!
Nyitott égésterű („B” tip.) gáz-tüzelőberendezés telepítési helységével légtér-összeköttetésben lévő, vagy azonos helyiségben nyitott égésterű kandalló, kemence, vegyes tüzelésű kályha, stb. nem telepíthető!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az égéstermék elvezető(k) tervezése, kivitelezése, átalakítása során az OTÉK, OTSZ, vonatkozó szabványok, előírások, irányelvek, gáztüzelő berendezések esetén az elosztói engedélyes (FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.) szabályozása, technológiai utasítása, tervfelülvizsgálati véleményezése irányadó.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tárgyi kéményseprő-ipari nyilatkozat a vizsgálat dátumától számított egy évig érvényes!

Esaditírdl egyő máddat 2017 02.22 Paviert

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

FŐKÉTŰSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Kocsis Krisztián
műszaki szolgálati osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)	fszt./1/	fszt./2/
		csoport számjelzése	2	5
		járat számjelzése	1	1
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		G	G
	Jóllege		Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű	Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		B	B
	Gyártmánya		Junkers	Junkers
	Típusa		Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű	Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)		23	
	Füstcsanak mérete (cm)		13	13
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)		Fürdőszoba	Fürdőszoba
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	1,2/0,6	1/0,5
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	13/	13/
		Íránytörései (X°/db)	90°/2	90°/2
		Összekötő elem anyaga	Rozsdamentes acél	Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG
Gyártmánya		FuranFlex	FuranFlex	
Típusa		B	B	
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		//	//	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	//	
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai				
Alsó tisztítónyílásának helyisége		Fürdőszoba		
Járatának mérete (-i) (cm)		13//13/	13//13/	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		11//2	11//2	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		13/	13/	
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga		Műgyanta	Műgyanta	
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//12	//12	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/	
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélkül szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményeivel a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

FŐKÉTŰSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Fővárosi Műszerosztás
1399 Budapest Pf. 641
Telefon: 06/1-999-0664
Fax: 06/1-332-1150
E-mail: www.kemenysepro.hu

Kocsis Krisztián
Műszerosztás szolgálatvezető



MŰSZAKI ADATOK		l/h/emelet/ajtó (ÓRE)	/fszt./3/	/1. em./1/
		csoport számjelzése	3	2
		járat számjelzése	3	2
			G	G
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)		Kondenzációs állókazán	Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű
	Jellege		C	B
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx		Bosch	Fég
	Gyártmánya		Condens 2000W ZWB 24-1/RE	Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű
	Típusa		25,6	23
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)		8	13
	Füstcsanak mérete (cm)		Előszoba	Fürdőszoba
	Telepítési helyisége		S	
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)		3,2/0,5	0,8/0,3
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	8/	13/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	45°/1; 90°/2	90°/2
		Íránytörései (X°/db)	Műanyag	Alumínium
		Összekötő elem anyaga		
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	3,2/0,5	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	8/	/
		Íránytörései (X°/db)	45°/1; 90°/1	
		Levegő bevezető anyaga	Műanyag	
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		EZTG
Gyártmánya		Tricox		
Típusa			FuranFlex	
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		B	B	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		T120/P1/W	//	
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		1/O0/	//	
Alsó tisztítónyílásának helyisége		Előszoba	Fürdőszoba	
Járatának mérete (-i) (cm)		8//8/	13//13/	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		6,9//1,6	8//3	
Legelső / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorollásig (m)		8,5/	11/	
A járatának íránytörései (X°/db)		90°/1		
A járatának anyaga		Műanyag	Műgyanta	
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//120	//12	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/	
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabály-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Takács Zoltán
 Vizsgálatot végző

FŐKÉTŰSZ
 Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
 Fővárosi Mérési és Vizsgáló Iroda
 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 70-72
 Tel: 06/1-999-0664

Kocsis Krisztián
 műszeres szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		l./emelet/ajtó (ÖRE)	/1. em./2/	/2. em./1/
		csoport számjelzése	5	2
		járat számjelzése	2	3
				G
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			Kondenzációs falikazán
	Jellege			C
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			Ariston
	Gyártmánya			Class Premium EVO System
	Tipusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			8
	Füstcsanak mérete (cm)			Fürdőszoba
	Telepitési helyisége			C
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			2/0,5
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	8/12,5
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	90°/2
		Íránytörései (X°/db)		Műanyag
		Összekötő elem anyaga		Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ENHG
Gyártmánya		FuranFlex		
Tipusa		B	B	
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		//	T120/P1/W	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	1/O0/O0	
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai			Fürdőszoba	
Alsó tisztítónyílásának helyisége				
Járatának mérete (-i) (cm)		13//13/	8/12,5/8/12,5	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		8,5//3	//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		11,5/	/	
A járatának íránytörései (X°/db)			90°/1	
A járatának anyaga		Műgyanta	Műanyag	
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//12	//120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/	
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Igen	

Takács Zoltán
 Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
 műszeres szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emel/vajtó (ÖRE)	/2. em./2/	/2. em./3/
		csoport számjelzése		4
		járat számjelzése		1
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			G
	Jellege			Gáz-vízmelegítő: átfolyó rendszerű
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			B
	Gyártmánya			Fég
	Típusa			Gáz-vízmelegítő: átfolyós rendszerű
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			23
	Füstcsanak mérete (cm)			13
	Telepítési helyisége			Fürdőszoba
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	2/	0,6/0,5
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/	13/
		Íránytörései (X°/db)		90°/1
		Összekötő elem anyaga		Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	/
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)	/	/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése			GNHG
	Gyártmánya			
	Típusa			FuranFlex
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)			B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai			//
	Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai			//
	Alsó tisztítónyílásának helyisége			Fürdőszoba
	Járatának mérete (-) (cm)			13//13/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)			//
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)			13,5//4,5
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)			18/
	A járatának íránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga			Műgyanta
	A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			//12	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes Igen (I) - nem (N)		/	/	
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat adataival: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványi előírások alapján történt. Az egyes jelek és hibák beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Nem	Igen	

Takács Zoltán
 Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
 műszeres szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		l/emelet/ajtó (ÖRE)	/fszt./1/	/fszt./2/
		csoport számjelzése	1	5
		járát számjelzése	5	1
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			G
	Jellege			
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			B
	Gyártmánya			Fég
	Típusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			
	Füstcsanak mérete (cm)			13
	Telepítési helyisége			Fürdőszoba
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	1,2/0,4
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	13/
		Íránytörései (X°/db)		90°/2
		Összekötő elem anyaga		Aluminium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ET	ENHG
	Gyártmánya			FuranFlex
	Típusa			
	Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		E	B
	Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	//
	Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		//	//
	Alsó tisztítónyílásának helyisége			
	Járatának mérete (-i) (cm)		//14/14	13//13/
	Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//
	Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	11//2
	Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		10/	13/
	A járatának íránytörései (X°/db)			
	A járatának anyaga		Tégla	Műgyanta
	A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla
	Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//120	//12
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)		N/	N/
	Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)		/	/
	A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok			
A hő- és áramlástechnikai mérétezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!		2/ A		
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Nem	Igen	

Takács Zoltán
 Vizsgálatot végző

Kéményseprőipari Kft.
 Műszaki Iroda
 Budapesti Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
 Budapest, Pf. 641
 Tel: 06/1-999-0664
 Fax: 06/1-332-1150

Kocsis Krisztián
 műszaki szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		l./emelet/ajtó (ÖRE)	f.sz./l./3/	l2. em./3/
		csoport számjelzése	4	4
		járát számjelzése	1	1
Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)				G
Jellege				Gáz- víz- és fali melegítő közös bekötés
Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx				B
Gyártmánya				Fég
Típusa				Calor II
Névi gyes bemenő hőteljesítménye (kWth)				
Füstcsanak mérete (cm)				7,6
Telepítési helyisége				Fürdőszoba
"Cső- a csőben" (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)				
Összekötő elem, levegő-bevezető	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)	/	1,5/0,8
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)	/	7,6/
		Íránytörései (X°/db)		45°/1
		Összekötő elem anyaga		Alumínium
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		/
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		/
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése			GNHG	GNHG
Gyártmánya			FuranFlex	FuranFlex
Típusa			B	B
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)			//	//
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai			//	//
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai				
Alsó tisztítónyílásának helyisége			Fürdőszoba	Fürdőszoba
Járatának mérete (-i) (cm)			13//13/	13//13/
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)			//	//
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)			13,5//4,5	13,5//4,5
Legelső / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)			18/	18/
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga			Műgyanta	Műgyanta
A járatának külső burkolatának anyaga			Tégla	Tégla
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			//12	//12
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)			N/	N/
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)			/	/
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)			Nem	Nem
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!				
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).			Igen	Igen

FŐKÉTŰSZ

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

1399 Budapest Pf. 641

Telefon: 06/1-999-0664

Fax: 06/1-332-1150

E-mail: www.kemenysepro.hu

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezési szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)		
		csoport számjelzése	3	3
		járati számjelzése	1	2
Tűzelőbrendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			
	Jellege			
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			
	Gyártmánya			
	Típusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			
	Füstcsanak mérete (cm)			
Telepítési helyisége				
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		
		Íránytörései (X°/db)		
		Összekötő elem anyaga		
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)		
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ET
Gyártmánya				
Típusa				
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)			E	E
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai			//	//
Korrózióállósági / koromgésszel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai			//	//
Ajsó tisztítónyílásának helyisége				
Járatának mérete (-i) (cm)			///	///
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)			//	//
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)			4,5//1,5	//
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)			6/	7,5/
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga			Tégla	Tégla
A járatának külső burkolatának anyaga				
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			//12	//12
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)				
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok				
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibák dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!		2/ A	2/ A	
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Nem	Nem	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Kéményseprőipari Műszerezés
Kéményseprőipari Műszerezés Szolgálatvezető Irada
Kocsis Krisztián
műszerezés-szolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/vajtó (ÖRE)		
		csoport számjelzése	5	1
		járat számjelzése	3	1
Tűzelőberendezés	Tűzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			
	Jellege			
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			
	Gyártmánya			
	Típusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			
	Füstcsanak mérete (cm)			
	Telepítési helyisége			
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy béelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)		
		Íránytörései (X°/db)		
		Összekötő elem anyaga		
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)		
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ET	ET
	Gyártmánya		Furan	
Típusa				
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), béelt (B)		B	E	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	//	
Korrózióállósági / koromgéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		//	//	
Alsó tisztítónyílásának helyisége				
Járatának mérete (-) (cm)		//13/	//14/14	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//2	//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		11/	2/	
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga		Műgyanta	Tégla	
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//120	//120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)				
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságához fordulhat jogorvoslatért!			2/ A	
Rendeltetészerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Igen	Nem	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Kocsis Krisztián
műszerezési osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)		
		csoporthoz tartozó számjelzése	1	1
		járathoz tartozó számjelzése	2	3
Tüzelőberendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)			
	Jellege			
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx			
	Gyártmánya			
	Tipusa			
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)			
	Füstcsanak mérete (cm)			
	Telepítési helyisége			
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)			
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)		
		Íránytörései (X°/db)		
		Összekötő elem anyaga		
		Összekötő elem külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Levegő-bevezető	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)		
		Keresztmetszeti mérete (-) (cm)		
		Íránytörései (X°/db)		
		Levegő bevezető anyaga		
		Levegő bevezető külső burkolat anyaga		
		Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése		ET
Gyártmánya				
Tipusa				
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		E	E	
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	//	
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		//	//	
Alsó tisztítónyílásának helyisége				
Járatának mérete (-) (cm)		//14/14	//14/14	
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//	
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	//	
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		7/	4/	
A járatának íránytörései (X°/db)				
A járatának anyaga		Tégla	Tégla	
A járatának külső burkolatának anyaga		Tégla	Tégla	
Járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)		//120	//120	
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)				
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)				
		A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok		
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)		Nem	Nem	
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgálat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevételével a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!		2/ A	2/ A	
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).		Nem	Nem	

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

FŐKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
BUDAPESTI ÉPÍTÉSI ÉS SZABVÁNYELŐÍRÁSI INTÉZMÉNY TAGJA

Kocsis Krisztián
műszerszolgáltatási osztályvezető



MŰSZAKI ADATOK		lh/emelet/ajtó (ÖRE)			
		csoport számjelzése	1	1	
		járat számjelzése	4	6	
Tüzelőbemenendezés	Tüzelőanyag: szén(S), fa(F), olaj(O), földgáz(G), PB(P), egyéb(E)				
	Jellege				
	Égéstermék-elvezetés szerinti besorolása Bxx, Cxx				
	Gyártmánya				
	Típusa				
	Névleges bemenő hőteljesítménye (kWth)				
	Füstcsanak mérete (cm)				
Telepítési helyisége					
Összekötő elem, levegő-bevezető	„Cső- a csőben” (C), vagy szétválasztott (S) rendszer, vagy bélelt (B)				
	Összekötő elem	Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)			
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)			
		Íránytörései (X°/db)			
		Összekötő elem anyaga			
		Összekötő elem külső burkolat anyaga			
	Levegő-bevezető	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)			
		Teljes hossza / ebből függőleges hossz (m)			
		Keresztmetszeti mérete (-i) (cm)			
		Íránytörései (X°/db)			
		Levegő bevezető anyaga			
	Levegő bevezető külső burkolat anyaga				
	Hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)				
	Égéstermék-elvezető	Kéményseprő-ipari közszolgáltatási jelölése	ET	ET	
Gyártmánya					
Típusa					
Kialakítása: épített (E), szerelt (S), oldalfalon kivezetett (O), bélelt (B)		E	E		
Hőmérséklet / nyomás / nedvességgel szembeni ellenállás osztályai		//	//		
Korrózióállóság / koromégéssel szembeni ellenállás / éghető anyagtól való távolságtartás osztályai		//	//		
Alsó tisztítónyílásának helyisége					
Járatának mérete (-i) (cm)		//14/14	//14/14		
Járatának lakótéri / padlástéri / tető feletti függőleges hossza (m)		//	//		
Járatának lakótéri / padlástéri / tetőn kívüli teljes hossza (m)		//	//		
Legalsó / legfelső bekötésektől mért távolság a kitorkollásig (m)		4/	7/		
A járatának íránytörései (X°/db)					
A járatának anyaga		Tégla	Tégla		
A járatának külső burkolatának anyaga					
A járatának / hőszigetelésének / külső burkolatának vastagsága (mm)	//120	//120			
Szén-monoxid-érzékelő berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)					
Szén-monoxid-érzékelő berendezés szavatossági idő szempontjából megfelelő (M) - nem megfelelő (N) / működőképes igen (I) - nem (N)					
A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok					
A hő- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)	Nem	Nem			
A műszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi-, tűzrendészeti- és szabványelőírások alapján történt. Az egyes jelek és hibák- dok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Amennyiben a műszaki vizsgá- lat eredményével a megrendelő vagy a tulajdonos nem ért egyet, úgy észrevétele- vel a területileg illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!	2/ A	2/ A			
Rendeltetésszerű használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N).	Nem	Nem			

Takács Zoltán
Vizsgálatot végző

Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Tűzvédelmi Vizsgáló Iroda
Kocsis Krisztián
műszaki igazgató

Kocsis Krisztián
műszaki igazgató






Kiegészítés, hibák, hiányosságok és egyéb észrevételek:

Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a tárgyi címen a 1/6, 2/3, 3/3, 4/1, 5/1 kéménycsoportok tetőn kívüli átépítése kőműves technológiával az előírásoknak megfelelően megtörtént.

A vizsgált lakásokban megállapítottuk, hogy a tartalékkémények alsó tisztítási lehetősége nem biztosított, a tisztítóajtók elfalazásra kerültek, így teljes körű vizsgálatot (átjárhatósági-nyomástömörítési vizsgálat) elvégezni nem állt módunkban. Szükséges a tisztítóajtók feltárása és minősített, kettős záródású, fémlemez ajtók beépítése.

Az átépítéssel nem érintett rendszerszakaszok vonatkozásában a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltató mindenkori műszaki felülvizsgálati nyilatkozatában foglaltak az irányadóak.

Többszöri értesítésünk ellenére a I/2, I/3, II/2 lakásokat zárva találtuk, így az ott esetlegesen előforduló szabálytalanságokról meggyőződni nem állt módunkban.

A vizsgálatot végző kéményseprőmester neve: Kocsis Krisztián	Oklevélszám (mesterlevélszám): 004720	Dátum: 2016.12.08
Aláírása: 		Megrendelő, vagy megbízott neve: TÁRSASHÁZ XI. Sasadi u. 108-110/A
A vizsgálatot végző szakmunkás neve: Takács Zoltán		Aláírása:
Aláírása: 		



A KÉMENYSEPRÓ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMENYSEPRÓ-IPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA, ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELŐBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELŐSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMENYSEPRÓ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!

A kéményseprő-ipari tevékenységet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a kéményseprő-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza

KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

- A megrendelt műszaki vizsgálat célja a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rend. 7. §-a szerint:
- 3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata.
 - 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata.
 - 3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata.
 - 3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívüli helyzetését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat.

Az égéstermék-elvezetőre kötött tüzelőberendezések használatának célja, jellege:

[kazán (K), vízmelegítő (V), egyedi fűtő (F), kombi (C), hőlégtűző (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C).

Az összekötő elem, a légbevezető, égéstermék-elvezető, külső burkolat anyaga:

vakolat (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), műanyag (M), műgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: (E1) (E2) (E3).

HIBAEGYZÉK

Hibakód	Hiba leírása:
1.	Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig!
1/a	nem megfelelő tömörségű, használatban lévő égéstermék-elvezető
1/b	használatban lévő vagy tartalék égéstermék-elvezető nem megfelelő állékonysága
1/c	a tüzelőberendezés működése közben az égéstermék ől percnél több időtartamra történő visszazáramlása
1/d	ki nem érhető, használatban lévő égéstermék-elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg
1/e	szilárd tüzelőanyaggal üzemeltethető tüzelőberendezéshez csatlakozó használatban lévő égéstermék-elvezetőnél az E-F tűzvédelmi osztályú - nád, szalma, faszindely és egyéb éghető anyagú - letétele esetén a szikratűzvesztés hiánya
1/f	B-F tűzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezet - a falába beépítve - tartalmazó égéstermék-elvezető használata
1/g	a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélküli vagy a műszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelő minősítés ellenére működtetett égéstermék-elvezető használata
1/h	nem megfelelően rögzített, tűzvesztélyt jelentő, nem megfelelő anyagú, vagy nem megfelelő tömörségű összekötő elem
1/i	a tisztítóajtó, tisztítótudom nem megfelelő záródása
1/j	az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma


Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.]

Hibakód	Hiba leírása:	Hibakód	Hiba leírása:
2.	Nem megfelelő az égéstermék-elvezető	4.	Nem megfelelő a tüzelőberendezés
2/a	tisztítási, ellenőrzési feltétele	4/a	külső állapota
2/b	járatának szabad keresztmetszete	4/b	tüzelés módja
2/c	külső állapota	4/c	a környezetben tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrzéskor, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)
2/d	tömörsége	5.	Nem megfelelő a levegő utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges
2/e	belső állapota	5/a	a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (párnaelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)
2/f	kitorkollásának helyzete	5/b	az egyéb nyitott égésterű tüzelőberendezéssel való egyidejű üzemeltetés lehetősége miatt
2/g	tartozékainak állapota	5/c	a külső nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterű tüzelőberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás hiánya
2/h	falvastagsága, utólag megvésték	5/d	légbeeresztő nyílások, szelepek, klégasztító légtérrel biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt
3.	Nem megfelelő az összekötő elem	6.	Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetőn
3/a	ellenőrzési, tisztítási feltétele		
3/b	járatának szabad keresztmetszete		
3/c	állapota		
3/d	tömörsége		

Égéstermék-elvezető építése, javítása, újbóli használatba vétele, valamint a bekötött tüzelőberendezés csereje, illetve új telepítése a kémény megfelelőségét igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozat hiányában tilos!

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				
1.	2.	3.	4.	Jelentése
E	Egyedi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető			
K	Központi, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszettel			
N	Nagy járat keresztmetszettel, egy építményszintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszettel			
G	Gyújtó jellegű, több építményszintről igénybe vett égéstermék-elvezető			
N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.			
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt			
T	Tartalék égéstermék-elvezető			
H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető			
T	Tűnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető			
S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető			
G	Gaznámú tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető			



XI Sasadi út 108-110/A



MŰSZAKI
ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV
és
TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

Készült: Budapest, 2016. október 10.
1112 Budapest, Sasadi utca 108-110 A épület Társasházban 3 db eredeti példányban.

Tárgy: *tetősík feletti kémények és szellőzők bontási és átépítési munkái.*

Megrendelő: Társasház 1112 Budapest, Sasadi út 108-110 A épület

Vállalkozó: N+N Trading Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17. sz.

Igazolásra kerülő munkák: tetősík feletti kémények és szellőzők bontási és átépítési munkálatainak elvégzésére vonatkozó bejárás átadás-átvétel.

Átadás-átvétel időpontja: 2016. október 10.
Az érvényes vállalkozási szerződés kelte: 2016. augusztus 09.

A megrendelő és a vállalkozó képviselői a mai napon a helyszínt bejárva közösen megállapítják, hogy a tárgyi munkálatok a megrendelés, a szerződés szerint és az érvényben lévő szabványoknak, műszaki előírásoknak, kivitelezési szabályzatoknak megfelelően elkészültek.


A munka átadás-átvétele során mennyiségi és minőségi hiányt nem állapítottak meg.

A munkálatok a szerződésben meghatározott határidőre elkészültek.


A munkálatokat átadottak, illetve átvettnek tekintjük, a pénzügyi ütemezésnek megfelelően a vállalkozó a számla benyújtására jogosult.

Szerződés szerinti végszámla benyújtására kivitelező jogosult.

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17.
Adószám: 14930930-2-13
Cégszám: 13-03-1321-13
Bsz.sz.: 10918901-08930889-30850007



Megrendelő



Vállalkozó

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Nagy László, az N+N Trading Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a 1112 Budapest, Sasadi út 108-110. A. sz. alatti Társasház tetősík feletti kémények és szellőzők bontási és átépítési munkáit az érvényben lévő szabványoknak, műszaki előírásoknak, kivitelezési szabályzatoknak megfelelően készítettük el.

Budapest, 2016. október 10.



Nagy László

N+N Trading Kft. ügyvezető

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u. 17.
Adószám: 14937969-2-13
Cégisz.: 13-09-132173
Bsz.sz.: 10918001-00000083-30850007

SZÁMLA RÖSZLETEZŐ
Főösszesítő

n+n trading Kft
2700 Cegléd, Zerge u 17

Név: Társasház
Cím: Budapest 11-ker Sasadi u 108-110 a-ép

Kelt: 2016. év 02..hó 18.nap

Ügyintéző:

Tel./fax:

Tel.:


A munka leírása:

Kémények, szellőzők felújítása 8db, 28db járat

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	616 412,5	1 355 475,-
1.3 Építés közvetlen költségei	616 412,5	1 355 475,-
1.4 Közvetlen önköltség összesen	616 412,5	1 355 475,-
3.1 Takarékkeret vetítési alap	1 971 887,5	
4.1 ÁFA vetítési alap	1 971 887,5	
4.2 Áfa	27.00%	532 409,6
5. A munka ára		2 504 297,1

n+n trading Építőipari Kft.
2700 Cegléd, Zerge u 17.
Adószám: 14237609-2-13
Cégszám: 13-06-132173
Bsz.sz.: 1096001-0000053-30850007



Aláírás

Költségvetés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		Tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	Építőanyagok mozgatása, feltermelése tetőre				
	1 ktg	20 000,-	150 000,-	20 000,-	150 000,-
2	Építőipari kisemelő kiépítése és üzemeltetése				
	20 ó	1 100,-	1 450,-	22 000,-	29 000,-
5	Fedlapok bontása, 7db kémény 5db szellőző				
	6,5 m2	0,-	4 850,-	0,-	31 525,-
6	Kémény bontása, 7db kémény, 4db szellőző tetőn kívül				
	5,9 m3	0,-	28 000,-	0,-	165 200,-
7	Falazott kéménypillér, kisméretű téglából, 750 cm2 kürtő belméretig, 7db kémény, 5db szellőző falazó, meszes cementhabarcsba falazva, tetőn kívül, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nagyszilárdságú M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs				
	5,9 m3	68 000,-	57 500,-	401 200,-	339 250,-
8	Fugázás téglafelületen, tetőn kívüli felületeken vakoló cementes mészhabarccsal Hvh10-mc, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel				
	40 m2	475,-	1 850,-	19 000,-	74 000,-
9	Vasbeton fedkő, fedlap készítése, fedkő cementhabarcs simítással, zsaluzással, vízorképzéssel, betonacél szereléssel, beton kézi tömörítésével, 10 cm vastagságig				
	6,5 m2	11 725,-	14 500,-	76 212,5	94 250,-
10	Szerelt kéménytartó konzolok bontása				
	3 db	0,-	2 500,-	0,-	7 500,-
11	Szerelt kéménytartó konzolok visszaszerelése				
	3 db	0,-	2 500,-	0,-	7 500,-

Költségvetés

12	Lapostető takarítása,átseprése				
	1 ktg	0,-	10 000,-	0,-	10 000,-
13	Kémények legolyózása függetlenül a kémények magasságától, lyukanként elszámolva 7db kémény				
	28 db	0,-	1 687,5	0,-	47 250,-
14	Kéményseprő szakvélemény FŐKÉTÜSZ díj				
	1 ktg	0,-	250 000,-	0,-	250 000,-
15	Építési törmelék mozgatása épületen belül, és konténerbe szállítása,takarítás				
	12 m3	0,-	12 500,-	0,-	150 000,-
16	Építési törmelék közúti szállítása.				
	12 m3	6 500,-	0,-	78 000,-	0,-

Munkanem összesen:**616 412,5****1 355 475,-**



Beszámoló
aXIX/58/367...../2016. számú támogatási szerződés szerinti
beruházás befejezéséről

A(z) Sasadi út 108-110. A épület..... Társasház/Lakásszövetkezet nevében bejelentem, hogy a hivatkozott támogatási szerződésben foglalt beruházást befejeztük.

Pályázat megvalósulási címe(i): Sasadi út 108-110. A épület

A támogatott program adatai a következők:

Kezds időpontja (év / hó / nap): 2016.08.09.

Befejezés időpontja (év / hó / nap) 2016.10.10.

Megnevezés	Tervezett (támogatási szerződés szerint)	Tényleges
Teljes felújítási költség (Ft)	2.504.297.-	2.504.297.-
A támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség ¹ (Ft)	2.504.297.-	2.504.297.-
Pályázó saját ereje (Ft)	2.184.297.-	2.184.297.-
Önkormányzati támogatás (Ft)	320.000.-	320.000.-
Lakások száma (db.)	9	9

Egyéb megjegyzések:

Budapest, 2016. év február hó 22.

Pavani

Pavani Edit

közös képviselő/ intézőbizottság elnöke/ igazgatóság elnöke

¹ A lakóépületben elhelyezkedő nem lakás célú helyiségek, valamint a jogi személynek minősülő, illetve annak nem minősülő gazdasági társaság tulajdonában lévő ingatlanok tulajdonosaira jutó költségek fedezetére támogatás nem vehető igénybe. A pályázat szempontjából nem minősül lakáscélúnak az a helyiség, mely az ingatlan-nyilvántartásban nem lakásként van nyilvántartva (például: üzletek, irodák, raktárak és az ezen helyiségekhez tartozó garázsok).

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
 Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
 képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,
 mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől
 Budapest XI. Sasadi út 108-110. Társasház
 Székhely: 1112 Sasadi út 108-110/A.
 Cégjegyzékszám: ---
 Adószám: 21263848-1-43
 képviseli: Pánczél Erzsébet (Margitai Közösképviseleti Kft.) közös-képviselő
 mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**
 között az alábbiak szerint:

1. Szerződő felek a XIX/58/92/2016. számon iktatott pályázat és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06. 24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.
2. A Szerződő felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 3. és 7.2 pontját az alábbiak szerint kívánják módosítani:
 „3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás
 A támogatás megvalósításának helye: 1112 Budapest Sasadi út 108-110/A.
 A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdí és 2017. június 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek teljes költsége: 2 504 297 Ft.
 „7.2. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb 2017. június 9. napjáig Támogatónak elszámol.”
3. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen módosítással érintett rendelkezés kivételével az 1. pontban jelölt támogatási szerződés változatlan tartalommal érvényes és hatályos.
 Szerződő felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2016. december 7.

Pánczél Erzsébet

Támogatott

Pánczél Erzsébet (Margitai Közösképviseleti Kft.)

közös-képviselő

dr. Hoffmann Tamás

Támogató

dr. Hoffmann Tamás
 polgármester megbízásából
 dr. Molnár László
 alpolgármester

2016 DEC 20.

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
 jegyző

2016 DEC 15.

Soltész Erika

Soltész Erika
 igazgató

2016 DEC 16.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: 15735746-2-43

Bankszámlaszám: 11784009-15511001

KSH-szám: 15735746-8411-321-01

képviseli: dr. Hoffmann Tamás polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: **Támogató,**

másfelől

Budapest XI. Sasadi út 108-110. Társasház

Székhely: 1112 Sasadi út 108-110/A.

Cégjegyzékszám: ---

Adószám: 21263848-1-43

képviseli: Pánczél Erzsébet (Margitai Közösképviseleti Kft.) közös-képviselő

mint támogatott, a továbbiakban **Támogatott**

között az alábbiak szerint:

1. Támogató a XIX/58/92/2016. számon iktatott pályázat, és az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 35/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) felhatalmazásával, Polgármester Úr 2016. 06.24. napján kelt döntése alapján támogatást nyújt Támogatott részére.

2. Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható: kémény felújítás

A támogatás megvalósításának helye: 1112 Budapest Sasadi út 108-110/A.

A támogatással megvalósuló cél időtartama: Támogatott vállalja, hogy legkorábban a pályázat benyújtását követően megkezdji és 2016. december 9. napjáig befejezi a megvalósítást, melynek **teljes költsége: 2 504 297 Ft.**

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektekre nem lehet igényelni, kivétel a gázszolgáltatásból kizárt, valamint az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek.

Egyebek:

A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

Támogatott kijelenti, hogy

- 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,
- csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

Támogatott kijelenti, hogy a Pályázati kiírást teljes körűen megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A támogatási szerződés 1. sz. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat (Pályázati kiírás 7. sz. melléklete).

Nem fizethető ki a támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, illetve elszámolási- vagy visszafizetési késelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására **320 000 Ft**, azaz háromszázhuszezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.
5. A kifizetés pénzáttalással a Támogatott 11711034-20038870 számú OTP Bank Nyrt pénzügyintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.
6. A támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a Rendelet, valamint jelen szerződés tartalmazza.
7. A támogatás felhasználása
 - 7.1 Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
 - 7.2 Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb **2016. december 9. 12,00 óráig** Támogatónak elszámol.

8. Az elszámolás rendje:

- 8.1 A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:
- a) a támogatás elszámolásának tartalomjegyzékét (*Pályázati kiírás 11. sz. melléklete*),
 - b) a támogatási elszámoló lapot (*Pályázati kiírás 10. sz. melléklete*)
 - c) a kitűzött célok megvalósulását bemutató beszámolót (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*),
 - d) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 - e) a támogatási cél érdekében kötött szerződések másolatát,
 - f) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatok másolatát.
- 8.2 Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával igazolnia, ill. szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.
- 8.3 Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.
- 8.4 Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámokkal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.
- 8.5 Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.
- 8.6 Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.
- 8.7 Az eredeti számlán, a Pályázati kiírásban előírt módon, a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „*Elszámolva a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatasz. támogatási szerződése terhéreFt összegben*”.
- 8.8 A támogatási cél megvalósulásáról szóló beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet (*Pályázati kiírás 9. sz. melléklete*).

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerű felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

- 8.9 Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.
- 8.10 Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató Pénzügyi Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon belül fizesse vissza.
9. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.
10. A támogatás a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai szerint használható fel.
11. Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
12. Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
13. Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48 §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.
14. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);
 - Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.
15. Egyéb kikötések:

Lakóházak felújításának pénzügyi támogatása

16. Támogatási cél kormányzati funkciója: 066020
17. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
18. Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.
19. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.


Budapest, 2016. szeptember 29.

.....
Pánczél Erzsébet

Támogatott

**Pánczél Erzsébet (Margitai
Közösképviselői Kft.)**

közös-képviselő



Támogató

**dr. Hoffmann Tamás
polgármester megbízásából**

**dr. Molnár László
alpolgármester**

Ellenjegyzem:

2016 OKT 10.

.....
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyzo



Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Soltész Erika

Soltész Erika

igazgató

2016 OKT 13.