









JELMAGYARÁZAT

-  meglévő lombos fa
-  kivágandó lombos fa
-  meglévő bontandó épület határa
-  tervezett épület határa
-  tervezett burkolat határa
-  tervezett díszmedence határa
-  telekhatár
-  növényfaj száma
/lásd növényjegyzék/

sorsz.	Latin név	Törzskörméret /cm/	Megjegyzés	Tehendő
1.	Acer pseudoplatanus	94	jó állapotú	
2.	Acer pseudoplatanus	94	jó állapotú	kivágandó
3.	Acer pseudoplatanus	79+94	jó állapotú	kivágandó
4.	Ailanthus altissima	88	jó állapotú	
5.	Acer pseudoplatanus	94+79+79	jó állapotú	
6.	Acer pseudoplatanus	47+79	jó állapotú	
7.	Acer pseudoplatanus	79	jó állapotú	
8.	Acer pseudoplatanus	47+31	jó állapotú	kivágandó
9.	Acer pseudoplatanus	110	jó állapotú	kivágandó
10.	Acer pseudoplatanus	79	jó állapotú	kivágandó
11.	Acer pseudoplatanus	110	jó állapotú	kivágandó
12.	Acer pseudoplatanus	79+47	jó állapotú	kivágandó
13.	Morus alba	63	jó állapotú	kivágandó
14.	Morus alba	63+47	csonkolt	kivágandó
15.	Celtis occidentalis	141	jó állapotú	
16.	Ailanthus altissima	63	közepes állapotú	kivágandó
17.	Ailanthus altissima	25+63	közepes állapotú	kivágandó
18.	Acer pseudoplatanus	47	közepes állapotú	kivágandó
19.	Acer pseudoplatanus		jó állapotú	
20.	Acer pseudoplatanus	63	jó állapotú	
21.	Acer pseudoplatanus	63	jó állapotú	
22.	Acer pseudoplatanus	47	jó állapotú	
23.	Acer pseudoplatanus	47	jó állapotú	
24.	Acer pseudoplatanus	31	jó állapotú	
25.	Acer pseudoplatanus	47	jó állapotú	
26.	Acer pseudoplatanus	63	jó állapotú	
27.	Acer pseudoplatanus	63	jó állapotú	
28.	Acer pseudoplatanus	79	jó állapotú	

THÁN KÁROLY ÚTI TÁRSASHÁZ_favédelmi- és fakivágási terve M_1_250